

レベル3 マークシートの記入要領（再認証）

筆記試験の際に使用するマークシートへの記入について、注意点と記入箇所の要領を記載します。筆記試験の前にお読みください。
なお、解答用紙（マークシート）及び問題用紙は持ち帰ることはできません。

（１）記入の注意点

1. 氏名、受験期、受験地、個人コード、受験番号を必ず記入してください。
2. 用紙を曲げないでください。
3. 余白には何も記入しないでください。
4. HB または B の黒鉛筆で該当の枠内にマークしてください。

マーク 例

（良い例）



（悪い例）



5. 訂正する場合は、プラスチック製の消しゴムで完全に消してください。

（２）記入箇所

2-D. 再認証試験（レベル3）……………2 頁目参照

※レベル1 及びレベル2 の再認証試験は実技試験

2-D. 再認証試験 (レベル3)

※試験監督員の指示がある迄はマークシートへの記入を行わないでください。

1. 試験開始前の試験監督員のアナウンスに従い、ご自分の受験票を参照して緑部分の1～5の箇所へ記入とマークをしてください。
マークが終わったら筆記用具を置いてください。
2. 試験が開始されたら、問題番号を確認して橙色部分（解答欄A）へ解答をマークしてください。

受験票

C51-C0020-A30003223

JIS Z 2305 非破壊試験技術者資格試験(受験票)

再認証試験日 2017年03月25日(土)	個人コード P10023984	受験番号 UT327-16024-A0
再認証試験時間 ※15分前までに集まること		
試験会場 大阪○○産業会館 5階 第3会議室 大阪府大阪市住之江区○町1-3-5		
備考 試験会場への車での来場は固くお断りします。		

〒136-0071 東京都江東区○3-2-1
日本●●●検査工業株式会社
品質管理部
非破壊 次郎 様

C51-A3005223-0000

再認証再試験
受験地区<受験番号>

再試①：大阪<UT327-16024-A1>
再試②：大阪<UT327-16024-A2>

※同時の『送付書類の案内』で必ず封入書類を確認してください。
 ※本受験票は、当該期の新規試験・新規再試験の一次試験、二次試験又は再認証試験・再認証再試験に使用しますので、試験当日に必ず持参してください。また受験後も最終合格が確定するまで大切に保管してください。
 ※本受験票及び認定書(表裏、裏面)へ指定されたこと(自身署名と印字内容の修正)以外の書き込みは不正行為と見なされます。
 ※受験票に記載された試験時間(又は集合時間)より早く試験会場へお越しください。(筆記試験の場合は、試験開始15分前に着席しなくてはなりません。)
 ※受験に関する書類の発送予定日は日程表で確認し、書類が届かない場合は予定日より10日の間には必ず連絡してください。

JSDI

〒136-0071 東京都江東区電産2-25-14 立花アネックスビル10階
一般社団法人 日本非破壊検査協会 認定事業本部 TEL 03-5609-4014 / FAX 03-5609-4062
 ◆◆◆下票(調査票)は切り取らずに受験票と一緒に会場へお持ちください。◆◆◆

マークシート

一般社団法人 日本非破壊検査協会
非破壊試験技術者
資格試験解答用紙

氏名 _____
 受験期 20 _____
 受験地 _____

個人コード _____

P10023984

再認証再試験
受験地区<受験番号>

再試①：大阪<UT327-16024-A1>
再試②：大阪<UT327-16024-A2>

※同時の『送付書類の案内』で必ず封入書類を確認してください。
 ※本受験票は、当該期の新規試験・新規再試験の一次試験、二次試験又は再認証試験・再認証再試験に使用しますので、試験当日に必ず持参してください。また受験後も最終合格が確定するまで大切に保管してください。
 ※本受験票及び認定書(表裏、裏面)へ指定されたこと(自身署名と印字内容の修正)以外の書き込みは不正行為と見なされます。
 ※受験票に記載された試験時間(又は集合時間)より早く試験会場へお越しください。(筆記試験の場合は、試験開始15分前に着席しなくてはなりません。)
 ※受験に関する書類の発送予定日は日程表で確認し、書類が届かない場合は予定日より10日の間には必ず連絡してください。

青点線枠拡大図

再認証再試験
受験地区<受験番号>

再試①：大阪<UT327-16024-A1>
再試②：大阪<UT327-16024-A2>

再認証再試験の際の受験地 3 と受験番号 5 は、青点線枠の番号を記入すること。

再試①は「再試験1回目」、再試②は「再試験2回目」を表す。